

ZINCAREV BLOK 107

SICAK DALDIRMA GALVANİZ PROSESİ YÜZEY TEMİZLEME VE SIYIRMA ASİT BANYOLARI İÇİN İNHİBİTÖR

SUNUM

ZINCAREV BLOK 107 yüzey temizleme ve sıyırma asit (HCl) banyoları için üretilmiş bir inhibitördür. İnhibitör kapasitesi oldukça yüksek olduğu için herhangi bir koruma kaplaması yapılmamış tanklarda bile yüzey temizleme işlemi yapılmasına mücade eder. Ayrıca çelik yüzeyindeki Hidrojen kırılabilirliği riskini de ortadan kaldırır. Köpürmez ve asit tüketiminde %30 ekonomi sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ∞ Yüksek inhibitör kapasitesi > 99 %
- ∞ Köpürmeyen ürün
- ∞ Düşük konsantrasyon ile maksimum verim
- ∞ Hidrojen kırılabilirliği riskini ortadan kaldırır
- ∞ Çelik tanklarda asitle yüzey temizleme yapmaya
- ∞ mücade eder ve asit tüketiminde %30'dan fazla ekonomi sağlar

VCD

ofis adresi : 35, Rue de la Garenne, BP 70734 38297

St. Quentin Fallavier Cedex, France

Telefon : +33 4 74 94 82 10 ; +33 4 74 94 82 11

Fax : +33 4 74 94 82 14

www.vcd-floridienne.com; vcd@vcd-floridienne.com

TEKNİK KARAKTERİSTİLER

Ürün görünümü		renksiz ve kahverengiye çalan, HCl içinde kolay çözünen
Ürün yoğunluğu		yaklaşık 1.04
Konsantre ürünün pH değeri.....		7 ila 9.4 arasında
Seyreltik ürün pH değeri		eklendiği banyonun pH değeri

KULLANIM PARAMETRELERİ

Kullanım Sıcaklığı		Asit çözeltisi ile aynı sıcaklık, 35°C'ye kadar
Kullanım Konsantrasyonu		2 ila 4 litre/m ³ asit çözeltisi hacmi
Optimum konsantrasyon		3 litre/m ³ asit çözeltisi hacmi

UYGULAMA

Yeni banyo kurulumu:

ZINCAREV BLOK 107 özellikle asite dayanıklı kaplaması olmayan çelik tanklarda, tanka eklemesi asitten önce yapılmalıdır. Ekleme sıralaması şöyle olmalıdır: su → Zincarev Blok 107 (ve buhar önleyici Steamer 700) → HCl asit (tankın maksimum noktasından aşağıda)

Eklmeler: Asit banyolarının yeniden dolum ya da ekleme durumlarında, her eklenen 1m3 asit miktarı başına 2 ya da 3 litre inhibitör eklemek gereklidir.

Uyarı: tüm asit tanklarındaki yeniden dolular doldurulan asit miktarı ile doğru orantılı olarak inhibitör eklenmesini gerektirir. Eklenen su miktarlarındaki yeni ayarlamalar laboratuvarımızda inhibitörün etkinliğinin kontrol edilmesi ve yeni ekleme oranlarının belirlenmesi için laboratuvarımıza bildirilmelidir.

Inhibitör yüzey temizleme asitleri ve sıyırma asitlerindeki etkinliğinin kontrolü galvanizcinin sorumluluğundadır ve herhangi bir problem veya olay ile karşılaşmadan analiz talep etmelidir.

AMBALAJ: 30 L'lik bidonlar; 200 L'lik variller ve 1000 L'lik IBC

KULLANIM İÇİN UYARILAR: Bu ürün güvenlidir, ancak yine de her kimyasalda olduğu gibi elleçleme (taşıma-kullanım-depolama) yasal uyarılar dikkate alınarak yapılmalıdır. Koruyucu gözlük ve eldiven kullanılmalıdır.

GÜVENLİK:

Lütfen MSDS'i inceleyiniz.

Bu ürün bülteninde verilen tüm bilgiler deneyimlerimizin sonucu olarak tespit edilen kullanım gerekliliklerini verir. Hiçbir koşulda firmamız ya da çalışanlarımız sorumlu tutulamaz. Tüm özel koşullar uzmanlarımız tarafından gözlemlenmelidir.

Lütfen bizimle iletişime geçiniz.

VCD

ofis adresi : 35, Rue de la Garenne, BP 70734 38297

St. Quentin Fallavier Cedex, France

Telefon : +33 4 74 94 82 10 ; +33 4 74 94 82 11

Fax : +33 4 74 94 82 14

www.vcd-floridienne.com; vcd@vcd-floridienne.com